

L. dz. Rdp-1409/2017

Rzeszów, dnia 16.10.2017r

Według rozdzielnika

Dotyczy: wyjaśnień w sprawie postępowania na „Remont polegający na wymianie systemu monitoringu CCTV w budynku Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy 3 Maja 42A”

W odpowiedzi na pytanie Oferenta z dnia 16.10.2017r Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie – W związku z odbyciem wizji lokalnej w KP w Sędziszowie zwracamy się z zapytaniem o określenie jednolitych parametrów zasilacza UPS potrzebnego do zapewnienia zasilania gwarantowanego dla Systemu Monitoringu.

W projekcie jest zapis następujący:

Zasilanie instalacji należy wykonać z istniejącej instalacji napięcia gwarantowanego jednak na wizji lokalnej okazało się że KP w Sędziszowie nie posiada zasilania gwarantowanego. Proszę też o określenie wersji UPS czy ma być w wersji do szafy rakowej.

Odpowiedź – Nie należy przewidywać zasilacza UPS do zasilania systemu monitoringu.

Do zasilania systemu należy wykonać oddzielny obwód zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym bezpośrednio z tablicy rozdzielczej budynku.

Rozdzielnik

Do zamieszczenia na stronie internetowej dotyczącej postępowania.

Opracował:
JSZ tel. (17) 858 28 56

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Remontów
w Rzeszowie
[Podpis]
Zaw. Jakubek